



CONDITION REPORT

2023 DS DS 7 DS 7 BlueHDi 130 Automático PERFORMANCE
HP

2023 | 30335 KM | auto | DIESEL |


Peritación proporcionada por el aportador



4698MLC

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	-
HP	-
VIN	VR1JCYHZUPY633359
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	26/10/2023
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Ubicación
Centro de
subastas**

-
Madrid

Inspección

**Ubicación
Centro de
subastas**

-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -