



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 HP

2019 | 34855 KM | auto | electric |

Peritación proporcionada por el aportador



3832KTG

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	-
VIN	VSKHAAME0U0606803

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	30/01/2019
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-