



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2020 | 31933 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8585LJW

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210107F13582
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/09/2020
Último mantenimiento:	-
 2ª CHAVE	
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
 IVA	
 Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/8585LJW.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación
Centro de
subastas -
Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -