



# CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC  
100HP

2019 | 88993 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



2501LDH

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW132739

#### Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	19/12/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



### Equipamiento

### Comentarios

### Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL


**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**

Madrid  
Madrid

### Inspección

**Ubicación** Madrid  
**Centro de** Madrid  
**subastas**

### Valoración de daños



**Daño** : -

**Tipo de daño** : -

**Gravedad** : -