



CONDITION REPORT

**2021 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100HP**

2021 | 1 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



5405LVR

| | |
|-------------|-------------------|
| Cilindrada: | - |
| Plazas: | - |
| Puertas: | - |
| Body Style | - |
| Color | Blanco banquise |
| HP | 100 hp |
| VIN | VR1URHNEKMW096880 |

| | |
|----------------------|------------|
| Inspección Técnica | - |
| Permiso circulación | No |
| Fecha Matriculación: | 28/12/2021 |

Último mantenimiento: -

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

Madrid
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -