



CONDITION REPORT

2019 Volkswagen CADDY Profesional Furgon 1.4 TGI 81kW
BM 110HP

2019 | 1 KM | Manual | lpg | 110 hp

Peritación proporcionada por el aportador



9015KZV

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco candy sÃ³lido
HP	110 hp
VIN	WV1ZZZ2KZKX135612

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	29/08/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación
Centro de subastas

Madrid
Madrid


Inspección

Ubicación Madrid
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-