



CONDITION REPORT

2018 Citroen Berlingo (O) Multispace LIVE Edit.BlueHDI
74KW (100CV 100HP)

2018 | 141074 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador




6475KSH

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	100 hp
VIN	VF77JBHY6JJ763890

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	18/12/2018
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Ubicación
Centro de subastas

Madrid
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -