



CONDITION REPORT

2019 BMW X7 xDrive40i 340HP

2019 | 120314 KM | auto | Gasolina | 340 hp

Peritación proporcionada por el aportador



7710KWZ


Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Carbonschwarz
HP	340 hp
VIN	WBACW21060LS05209

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	16/05/2019

Último mantenimiento: -

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

Madrid
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -