



CONDITION REPORT

2020 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi DE 96kW (130CV)
PERFORMANCE LINE todoterre HP

2020 | 77831 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador



2848LDX

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco Banquise - P0WP
HP	-
VIN	VR1JCYHZJKY225213
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/01/2020
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -