



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150HP

2019 | 127045 KM | Manual | DIESEL | 150 hp

Peritación proporcionada por el aportador



5728KTT

Cilindrada:	1995 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	BLANCO ALPINWEIX
HP	150 hp
VIN	WBAJH51060EK97459

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	21/02/2019
Último mantenimiento:	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✔ IVA
- ✘ Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Ubicación -
Centro de subastas Madrid **CALCULA TU**

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -