CONDITION REPORT

2021 BMW X4 xDrive20d (G02) X4 xDrive20d (G02) 140HP

2021 | 43184 KM | auto | DIESEL | 140 kw

Peritación proporcianada por el aportador

7288LTB

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Sophistograu,efecto brillo metalizado
HP	140 kw
VIN	WBA4M910509H77665
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	29/09/2021
Último mantenimiento:	-

2ª CHAVE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

IVA

Vendido en estado

Equipamiento

Comentarios

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Inspección

Ubicación	Madrid-ES34
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	Madrid-ES34
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -