



CONDITION REPORT

2019 Mazda CX-5 2.2 D 110kW (150CV) 2WD Zenith 150HP

2019 | 1 KM | Manual | DIESEL | 150 hp

Peritación proporcionada por el aportador




5506LCD

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Soul red crystal (me
HP	150 hp
VIN	JMZKF6W1600874634

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	30/10/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL


Ubicación
Centro de
subastas

Madrid
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de
subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -