



CONDITION REPORT

2019 Renault KANGOO EXPRESS Profesional dCi 55 kW (75 CV) 75HP

2019 | 137554 KM | Manual | DIESEL | 75 hp

Peritación proporcionada por el aportador




7682KYF

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineral blanco opaca
HP	75 hp
VIN	VF1FW50S162036186

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	25/06/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-