



CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC
100HP

2019 | 1 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



5680LDH

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco banquise
HP	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW134743

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	19/12/2019

Último mantenimiento: -

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

Madrid
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -