



CONDITION REPORT

2021 BMW X2 X2 2.0 SDRIVE20D AUTO 190HP

2021 | 115434 KM | auto | DIESEL | 190 hp

Peritación proporcionada por el aportador

5021LMN



Cilindrada:	1995 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	A96MINERALWEISS META
HP	190 hp
VIN	WBAYK910205S94792
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	10/02/2021
Último mantenimiento:	-

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✓ IVA
- ✗ Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/>
TRANSPORTE

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -