



CONDITION REPORT

2021 Mazda CX-5 CX-5 (O)2.2 D 110KW ZENITH SAFETY 2WD 150HP

2021 | 116517 KM | Manual | DIESEL | 150 hp

Peritación proporcionada por el aportador



0092LNB

Cilindrada:	2191 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	METALIZADA
HP	150 hp
VIN	JMZKF6W1690121697

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	10/03/2021
Último mantenimiento:	-

- ☒ 2ª CHAVE
- ☒ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ☒ IVA
- ☒ Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> CALCULA TU TRANSPORTE


Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid

Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -