



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18D 150HP

2019 | 108851 KM | Manual | DIESEL | 150 hp

Peritación proporcionada por el aportador




7769KVC

Cilindrada:	1995 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	yellow
HP	150 hp
VIN	WBAJH51050EK94231

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	05/03/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/>
TRANSPORTE

Ubicación -
Centro de subastas -
CALCULA TU

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -