



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON 1.6 CRDI 100KW 48V
STYLE DT 2WD 136HP

2020 | 92938 KM | Manual | | 136 hp

Peritación proporcionada por el aportador



9268LGK

Cilindrada:	1598 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	POLAR WHITE
HP	136 hp
VIN	TMAJ3817GLJ044804

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	22/05/2020
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim>
TRANSPORTE

Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid
CALCULA TU

Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -