



CONDITION REPORT

2019 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP



2019 | 102617 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



0267KYN

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Fluid Black con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210707E07749
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	28/06/2019
Último mantenimiento:	-
2ª CHAVE	
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
IVA	
Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/0267KYN.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO



Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -