



CONDITION REPORT

2020 FIAT DOBLÒ CARGO Fiat Doblò Cargo Cargo SX 1.4
Tjet 89 kW (120 CV) HP

2020 | 82532 KM | Manual | hybrid |

Peritación proporcionada por el aportador



9680LKH

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco (sólido) - 249
HP	-
VIN	ZFA26300006N95860

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	09/10/2020

Último mantenimiento: -

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas


Valoración de daños



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-