CONDITION REPORT

2021 BMW 318d Touring (G21) 318d Touring (G21) 110HP

2021 | 119621 KM | auto | DIESEL | 110 kw

Peritación proporcianada por el aportador

3860LNK

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
HP	110 kw
VIN	WBA6L310X0FL10636
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	29/03/2021
Último mantenimiento:	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **HISTORIAL DE MANTENIMIENTO**
- ✓ **IVA**
- ✗ **Vendido en estado**

3860 LNK

Equipamiento

Comentarios

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Inspección

Ubicación	Madrid-ES34
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	Madrid-ES34
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -