



CONDITION REPORT

2021 BMW 318d Touring (G21) 318d Touring (G21) 110HP

2021 | 119621 KM | auto | DIESEL | 110 kw

Peritación proporcionada por el aportador



3860LNK

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
HP	110 kw
VIN	WBA6L310X0FL10636
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	29/03/2021
Último mantenimiento:	-



2º CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVÍO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

Madrid-ES34
Madrid

Inspección

Ubicación Madrid-ES34
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -