



CONDITION REPORT

2020 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP

2020 | 102369 KM | auto | DIESEL | 85 kw






Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

5142LFX

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	grey
HP	85 kw
VIN	WBA7M710007F22712
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	28/02/2020
Último mantenimiento:	-
 2ª CHAVE	
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
 IVA	
 Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

Madrid-ES34
Madrid


Inspección

Ubicación Madrid-ES34
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -