



CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive20d (U11) X1 xDrive20d (U11) 110HP

2024 | 25177 KM | auto | DIESEL | 110 kw

Peritación proporcionada por el aportador







6408MNZ

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Spacesilber
HP	110 kw
VIN	WBA41EG0405Y87619

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	15/03/2024
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ubicación
Centro de
subastas


Valencia-ES28
Madrid

Inspección


Ubicación
Centro de
subastas

Valencia-ES28
Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -