



CONDITION REPORT

2022 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP

2022 | 66381 KM | auto | DIESEL | 85 kw


Peritación proporcionada por el aportador



7727LWL

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineralweiss metalizado
HP	85 kw
VIN	WBA7M710207K65971
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	22/02/2022
Último mantenimiento:	-

- 2º CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ubicación
Centro de subastas

Sevilla-ES50
Madrid

Inspección

Ubicación Sevilla-ES50
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -