



CONDITION REPORT

2020 Renault KANGOO EXPRESS Profesional Blue dCi 70kW
(95CV) 95HP

2020 | 127914 KM | Manual | DIESEL | 95 hp












Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

7006LJN

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineral
HP	95 hp
VIN	VF1WF000965378420
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	28/08/2020
Último mantenimiento:	-
 2ª CHAVE	
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
 IVA	
 Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

Inspección

Ubicación
Centro de
subastas


-
Madrid

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -