



CONDITION REPORT

2021 MERCEDES B-CLASS B 180 d 116HP

2021 | 134672 KM | auto | DIESEL | 116 hp

Peritación proporcionada por el aportador




5984LVJ

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco digital (meta)
HP	116 hp
VIN	W1K2470101J325749

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	16/12/2021
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -