



CONDITION REPORT

2023 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400HP

2023 | 28369 KM | auto | electric | 400 kw





Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

9691MFL

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
HP	400 kw
VIN	WBY51EJ090CM56719
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	15/03/2023
Último mantenimiento:	-
 2ª CHAVE	
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
 IVA	
 Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ubicación
Centro de subastas


-
Manheim Directo, S.L.U.

Inspección


Ubicación
Centro de subastas

-
Manheim Directo, S.L.U.


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -