



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110HP

2022 | 65514 KM | auto | DIESEL | 110 kw

Peritación proporcionada por el aportador




1940LWB

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	white
HP	110 kw
VIN	WBA7M910607K36002

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	26/01/2022
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/1940LWB.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección


Ubicación

-

Centro de
subastas

Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -