



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 II N 3008 Active Pack BlueHDi 130 S&S 6
Vel. MAN RENT HP

2021 | 100280 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador




5974LNC

Cilindrada: -
Plazas: -
Puertas: -
Body Style: -
Color: -
HP: -
VIN: VF3MCYHZMMS017688

Inspección Técnica
Permiso circulación: No
Fecha Matriculación: 15/03/2021
Último mantenimiento: -

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

Daños valorados en 103€


Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -