



CONDITION REPORT

2020 DS DS 3 CROSSBACK BlueHdi 73 kW Manual SO CHIC
100HP

2020 | 137223 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



7841LLC

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	100 hp
VIN	VR1UCYHYJLW026401

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	23/11/2020
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Inspección

Ubicación
Centro de
subastas


-
Madrid

Inspección

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -