



## CONDITION REPORT

2021 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo Base Plus 1.3 Mjet  
70k HP

2021 | 115319 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador



1378LPC

|                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cilindrada:                                                                                                      | -                        |
| Plazas:                                                                                                          | -                        |
| Puertas:                                                                                                         | -                        |
| Body Style                                                                                                       | -                        |
| Color                                                                                                            | SL-[249] Blanco (sólido) |
| HP                                                                                                               | -                        |
| VIN                                                                                                              | ZFA26300006T31342        |
| Inspección Técnica                                                                                               |                          |
| Permiso circulación                                                                                              | No                       |
| Fecha Matriculación:                                                                                             | 30/04/2021               |
| Último mantenimiento:                                                                                            | -                        |
|  2ª CHAVE                   |                          |
|  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO |                          |
|  IVA                        |                          |
|  Vendido en estado          |                          |



**Equipamiento**

**Comentarios**

**Inspección**

-

**Ubicación  
Centro de  
subastas**


-  
Madrid

**Inspección**

**Ubicación  
Centro de  
subastas**

-  
Madrid

**Valoración de daños**



**Daño : -  
Tipo de daño : -  
Gravedad : -**