



CONDITION REPORT

2022 FIAT DUCATO Fiat Ducato 35 L2 2-3 1FA (103kW) EU6
D-Temp cabin HP

2022 | 52036 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador



2346LWV

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco sólido
HP	-
VIN	ZFA25000002S69980
Inspección Técnica	-
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	10/03/2022
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -