



# CONDITION REPORT

2022 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2022 | 26667 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

## 8411LWC

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210007K48425
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	31/01/2022
Último mantenimiento:	-

-  2º CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



## Equipamiento

## Comentarios

## Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/8411LWC.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>


**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**

-  
Manheim Directo,  
S.L.U.


## Inspección

**Ubicación** -  
**Centro de** Manheim Directo,  
**subastas** S.L.U.


## Valoración de daños




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -