



CONDITION REPORT

2023 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP

2023 | 74218 KM | Manual | DIESEL | 85 kw

Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

4550MKV

Cilindrada: -

Plazas: -

Puertas: -

Body Style -

Color -

HP 85 kw

VIN WBA7M710807N23006

Inspección Técnica

Permiso circulación No

Fecha Matriculación: 09/10/2023




Último mantenimiento: -

 2ª CHAVE

 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

 IVA

 Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -