



CONDITION REPORT

2022 BMW 318d Berlina (G20) 318d Berlina (G20) 110HP

2022 | 120107 KM | auto | DIESEL | 110 kw

Peritación proporcionada por el aportador



5133LZD

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	-
HP	110 kw
VIN	WBA5V310X0FN15654

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	12/07/2022
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -