



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP

2021 | 89125 KM | Manual | DIESEL | 85 kw

Peritación proporcionada por el aportador



5817LNS

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	grey
HP	85 kw
VIN	WBA7M710305T28233

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	14/04/2021
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5817LNS.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección


Ubicación

-

Centro de
subastas

Madrid


Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -