



CONDITION REPORT

2019 Peugeot Rifter Access Standard BlueHDi 73kW 100HP

2019 | 104305 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



004501-Paragolpes delantero Pintado

5000KZZ

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco banquise
HP	100 hp
VIN	VR3ECYHYCKJ720216

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	05/09/2019
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -