



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure Pack 130HP

2021 | 107413 KM | Manual | DIESEL | 130 hp

Peritación proporcionada por el aportador



5347LVL

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco nacarado (3 c
HP	130 hp
VIN	VF3MCYHZMMS248163

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	21/12/2021
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -