



CONDITION REPORT

2018 Peugeot PARTNER Furgon Confort L1 BlueHDi 73KW (100CV) 100HP

2018 | 80158 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador




4548KLL

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	100 hp
VIN	VF37ABHY6JN518370

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	31/05/2018
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -