



CONDITION REPORT

**2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100HP**

2022 | 91841 KM | Manual | | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

4583LWP

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco banquise
HP	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW108879

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	28/02/2022
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado




Equipamiento	Comentarios	Inspección
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL	Ubicación - Centro de subastas Madrid

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -