



CONDITION REPORT

2019 Citroen C3 BlueHDi 73KW (100CV) S&S FEEL 99HP

2019 | 66133 KM | Manual | DIESEL | 99 hp

Peritación proporcionada por el aportador




7229KWV

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	99 hp
VIN	VF7SXYHYPKT586918

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	07/05/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Inspección

Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -