



CONDITION REPORT

2015 MITSUBISHI Outlander Diesel 2.2 DI-D Instyle Navi
150HP Combi

2015 | 139433 KM | Manual | DIESEL | 150 hp

3

Grade
Manheim

88-QO-80

Cilindrada: 2268 cm3

Plazas: 7

Puertas: 5

Body Style Combi

Color Preto

HP 150 hp

VIN

Inspección Técnica

Permiso circulación Si

Fecha Matriculación: 19/11/2015

Último
mantenimiento: -



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info		Equipamiento	Comentarios
Vendido en estado	No	7 SEATS	CUSTO AVERB 80€/DEMORA APROX 30 DIAS IPO ATE 19-11-2023
MOTOR	(Regular)	AC AUTOMÁTICO	
CAMBIO	(Good)	CAIXA 6	
(Suspension)	(Good)	CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	
(Brakes)	(Good)	ESTOFOS EM PELE	
Embrague	(Good)	FAROS XENON / BIXENON	
Cambio	(Good)	GPS	
Steering	(Good)	LLANTAS DE ALEACION	
		ASISTENCIA APARCAMIENTO	
		TECHO SOLAR	

Inspección

Ubicación	Lisboa
Centro de subastas	Lisboa

Valoración de daños



Dañο : Capot
Tipo de dañο : Riscos superficiais+Picado
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Pára-choques_frente
Tipo de dañο : Raspado
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Pára-choques_frente
Tipo de dañο : Raspado
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Porta_frente_esquerda
Tipo de dañο : Riscos
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Porta_detrás_esquerda
Tipo de dañο : Raspado +mossas pq
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Pára-choques_traseiro
Tipo de dañο : Raspado +mossas pq
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Pára-choques_traseiro
Tipo de dañο : Raspado +Riscado +mossas pq
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Lateral_drt
Tipo de dañο : Riscos superficiais
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Porta_frente_direita
Tipo de dañο : Riscado
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Jantes
Tipo de dañο : Raspadas
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Habitáculo
Tipo de dañο : c/ desgaste
Gravedad : Ver Imagem



Dañο : Habitáculo
Tipo de dañο : Sujo
Gravedad : Ver Imagem