



# CONDITION REPORT

2019 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Zen 75HP  
Hatchback

2019 | 84919 KM | Manual | DIESEL | 75 hp

3

Grade  
Manheim



06-XP-55

Cilindrada:	1461 cm3
Plazas:	5
Puertas:	5
Body Style	Hatchback
Color	Cinzento
HP	75 hp
VIN	VF1R9800063202595

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	11/06/2019

Último mantenimiento:

- X 2ª CHAVE
- X HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✓ IVA
- X Vendido en estado



Condition Info		Equipamiento	Comentarios
Vendido en estado	No	AC MANUAL 2A LLAVE HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	MANUAIS E 2 <sup>a</sup> CHAVE A ENTREGAR PELA GESTORA DE FROTAS MECÂNICA: BATERIA FRACA NÃO CARREGA CUSTO AVERBAMENTO 108€ APROXIMADAMENTE 45 DIAS SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA MANHEIM
MOTOR	(Good)		
CAMBIO	(Good)		
(Suspension)	(Good)		
(Brakes)	(Good)		
Embrague	(Good)		
Cambio	(Good)		
Steering	(Good)		

## Inspección

Ubicación	Lisboa
Centro de subastas	Lisboa

## Valoración de daños



**Daño :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Capot  
**Tipo de daño :** Vincado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo de daño :** Mossas  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Farol\_frente\_direita  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Banco  
**Tipo de daño :** Queimado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Habitáculo  
**Tipo de daño :** Gasto  
**Gravedad :** Ver Imagem