



# CONDITION REPORT

2019 Renault Clio V Diesel 1.5 Blue dCi RS Line 115HP Hatchback

2019 | 62004 KM | Manual | DIESEL | 115 hp

3

Grade  
Manheim



45-ZQ-70

Cilindrada: 1461 cm3

Plazas: 5

Puertas: 5

Body Style Hatchback

Color Cinzento

HP 115 hp

VIN

Inspección Técnica

Permiso circulación Si

Fecha Matriculación: 23/12/2019


Último mantenimiento: AOS 11188 KMS EM 08.02.2021

X 2ª CHAVE

✓ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

✓ IVA

X Vendido en estado



Condition Info		Equipamiento	Comentarios
Vendido en estado	No	GPS LLANTAS DE ALEACION ASISTENCIA APARCAMIENTO AC AUTOMÁTICO HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTACAO CUSTO AVERBAMENTO 108€ APROXIMADAMENTE 45 DIAS
MOTOR	(Good)		
CAMBIO	(Good)		
(Suspension)	(Good)		
(Brakes)	(Good)		
Embrague	(Good)		
Cambio	(Good)		
Steering	(Good)		

## Inspección

Ubicación	Lisboa
Centro de subastas	Lisboa

## Valoración de daños



**Daño :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo de daño :** Picado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Porta\_frente\_esquerda  
**Tipo de daño :** Riscos  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo de daño :** Riscos  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Volante  
**Tipo de daño :** Sujo  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Banco\_Condutor  
**Tipo de daño :** Sujo  
**Gravedad :** Ver Imagem