



# CONDITION REPORT

2019 ALFA ROMEO Alfa Giulietta Diesel 1.6 JTDm 120HP Hatchback

2019 | 94086 KM | Manual | DIESEL | 120 hp

**3** Grade  
Manheim



**63-XD-48**

**Cilindrada:** 1598 cm3

**Plazas:** 5

**Puertas:** 5

**Body Style** Hatchback

**Color** Branco

**HP** 120 hp

**VIN**

**Inspección Técnica**

**Permiso circulación** No

**Fecha Matriculación:** 28/02/2019

**Último mantenimiento:** -

2ª CHAVE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

IVA

Vendido en estado



Condition Info		Equipamiento	Comentarios
<b>Vendido en estado</b>	No	AC AUTOMATICO GPS	
<b>MOTOR</b>	(Good)	LLANTAS DE ALEACION	DOCUMENTACAO CUSTO AVERBAMENTO 80€
<b>CAMBIO</b>	(Good)	ASISTENCIA APARCAMIENTO	APROXIMADAMENTE 60 DIAS SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA MANHEM
<b>(Suspension)</b>	(Regular)		
<b>(Brakes)</b>	(Good)		
<b>Embrague</b>	(Good)		
<b>Cambio</b>	(Good)		
<b>Steering</b>	(Good)		

## Inspección

<b>Ubicación</b>	Lisboa
<b>Centro de subastas</b>	Lisboa

## Valoración de daños



**Daño :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo de daño :** Picado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de daño :** Partido  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Guarda-lamas\_traseiro\_direita  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Espelhos  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Jantes  
**Tipo de daño :** Raspado  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Habitáculo  
**Tipo de daño :** Gasto  
**Gravedad :** Ver Imagem