



# CONDITION REPORT

**2017 MERCEDES-BENZ CLASE GLE Mercedes-AMG GLE 43  
4MATIC todoterreno 287KW (390C HP)**


2017 | 49703 KM | auto | |

Seller Disclosure



**4448KGC**

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Negro Obsidiana (metalizado) - 197
HP	-
VIN	WDC1660641B039553
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	18/12/2017
Last Service Date	-

 2ª CHAVE

 CARNET D'ENTRETIEN

 VAT

 Vendus



**Equipement**

**Notes publique**

**Inspection**


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

**Emplacement** ALPHABET  
AUTOFLOTAS  
LOECHES  
**Auction Centre** Madrid


**Inspection**

**Emplacement** ALPHABET  
AUTOFLOTAS  
LOECHES  
**Auction Centre** Madrid


**Damage Assesment**




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-