



# CONDITION REPORT

2024 BMW M440d xDrive Cabrio (G23) M440d xDrive Cabrio (G23) 250HP

2024 | 16523 KM | auto | Diesel | 250 kw

Seller Disclosure



8870MNM



Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Mineralweiss metalizado
HP	250 kw
VIN	WBA31AU060CR69341
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	26/02/2024
Last Service Date	-

✘ 2<sup>e</sup> CHAVE

✘ CARNET D'ENTRETIEN

✔ VAT

✘ Vendus



**Equipement**

---

**Notes publique**

---

**Inspection**

---

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR>  
EQUIPAMIENTO:<BR>; ACC.CONF ;  
ASI.CAL ; Park Assist. ; ASIST.LUZ  
CARRET. ; AUT DEP ; D.Dep ; Dif.M ;  
Driv.Asist. ; Freno M ; HIFI ; Luz láser ;  
Mild-Hybrid 48V ; PAQ.M\* ; PAQ.M\* ;  
SUSP. M ; Volante calef. ; Volante M

**Emplacement** -  
**Auction Centre** Madrid


**Inspection**

---


**Emplacement** -  
**Auction Centre** Madrid

**Damage Assesment**


---




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-