CONDITION REPORT

2019 Mini Cooper S E All4 (F60) Cooper S E All4 (F60) 165HP

2019 | 140510 KM | auto | Essence | 165 kw

Seller Disclosure

4511LCW

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Melting Silver
HP	165 kw
VIN	WMWYU710403L61113
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	28/11/2019
Last Service Date	-

2ª CHAVE

CARNET DENTRETIEN

VAT

Vendus



Equipement

Notes publique

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; ASIST.APARC ; AUT ; CAM.TRAS* ; CC ; LED ; NAV* ; PDC ; Perform.Ctrl

Inspection

Emplacement	Madrid
Auction Centre	Madrid

Inspection

Emplacement	Madrid
Auction Centre	Madrid

Damage Assesment

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -