



# CONDITION REPORT

2024 BMW 420d Gran Coupé (G26) 420d Gran Coupé (G26)  
140HP

2024 | 26554 KM | auto | Diesel | 140 kw



Seller Disclosure



**2078MSD**

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	black
HP	140 kw
VIN	WBA21AX050FT37436
<b>Technical Inspection</b>	
DUA	No
Mise en circulation	13/06/2024
Last Service Date	-

- 2<sup>e</sup> CHAVE
- CARNET D'ENTRETIEN
- VAT
- Vendus



**Equipement**

**Notes publique**

**Inspection**

POSIBILIDAD EXTRA VIO FT<BR>  
EQUIPAMIENTO:<BR>; ACC.CONF ;  
ASI.CAL ; ASI.MEM ; Park Assist. ;  
ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ; CC  
ACT ; D.Dep ; Driv.Asist. ; Mild-Hybrid 48V  
; PAQ.M ; PAQ.M\* ; PAQ.M\* ; SUSP. M ;  
Volante M

**Emplacement** -  
**Auction Centre** Madrid

**Inspection**

**Emplacement** -  
**Auction Centre** Madrid


**Damage Assesment**




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-  
Type de dommage :-  
Taille du dommage :-